

# ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

**Gül Dölek**

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
gul.dolek@sanayi.gov.tr

## ÖZET

Günlük hayatta her kesim tarafından sıklıkla kullanılan ve bina sorumlusu/kat maliki, asansör sektörü, ilgili belediyeler ve A tipi muayene kuruluşlarının ortak sorumluluğa sahip olduğu asansörlerin güvenliğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hazırlanmıştır. Söz konusu yönetmelik 27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak zorunlu uygulamaya girmiştir. Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin amacı asansörlere yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamakta olup, paydaşların sorumlulukları ve gerekli yaptırımlar söz konusu yönetmelikle net olarak düzenlenmiştir.

## GİRİŞ

Bakanlığımız tarafından asansörlere ve asansör bakım ve servis hizmeti sunanlara yönelik re'sen, odaklı faaliyetler ve şikayet/ihbar (dilekçe, ALO 130, Bilgi Edinme Birimi Şikayet Hattı vs.) doğrultusunda gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri esnasında, uygunsuzluk oranlarının çok fazla çıkması (yaklaşık %45) sürecin etkin ve hızlı işletilebilmesi ve gerçek sorumlulara yaptırım uygulanmasının sağlanması amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nden ayrı olarak asansörlere ilişkin düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya koymuştur. Söz konusu düzenleme; 27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"dir.

## KAPSAM

- Kullanımda olan bütün asansörlerin denetimi
- Asansörlere sunulan bakım ve servis hizmetinin denetimi
- Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından alınacak önlemler ve uygulanacak yaptırımları kapsar.

## DAYANAK

- 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
- 1705 sayılı Ticarete Tağışın Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun,
- 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

## TANIMLAR

**A tipi muayene kuruluşu:** Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye'de yerleşik özel veya kamu kuruluşu,

**Asansörün hizmetten men edilmesi:** Asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi,

**Asansörün test ve muayenesi:** Asansöre yönelik test ve muayeneye ihtiyaç duyulması halinde, ilgili uyumlaştırılmış ulusal standart ya da standartlar kapsamında onaylanmış kuruluş veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yerinde gerçekleştirilen faaliyet,

**Bakanlık:** Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

**Bina sorumlusu:** Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada ya da yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında ya da yapılarında sorumlu yetkili,

**Durum tespit raporu:** Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından söz konusu asansörün mevcut durumuna ilişkin, istemesi halinde bir önceki asansör monte eden veya yetkili servisinin de katılımıyla, düzenlenen detaylı rapor,

**Güvenli asansör:** İlgili teknik düzenlemesine uygun olan asansörlerin güvenli olduğu kabul edilir.

**Güvensiz asansör:** İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan asansör,

**Hizmet denetimi:** Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygunluğunun Bakanlık tarafından denetimi,

**İlgili idare:** Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için il özel idarelerini,

**İl Müdürlüğü:** Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,

**Onaylanmış kuruluş:** Test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, bir veya birden fazla teknik düzenleme çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere belirlenen, 4703 sayılı Kanun, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşu,

**Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti (PGD):** Piyasaya arz edilen asansörlerin ilgili teknik düzenleme gereklerini sağlayıp sağlamadığının ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi, güvenli olmayan asansörlerin güvenli hale getirilmesinin temini ve gerektiğinde her türlü idari tedbirlerin Bakanlık tarafından alınması,

**Piyasaya arz:** Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesi,

**Revizyon:** Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde tanımlanan bakım faaliyeti kapsamı dışında kalan, asansör monte eden tarafından gerçekleştirilecek değişiklikler,

**Periyodik kontrol:** Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yılda bir defa A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak olan muayene,

**Yetkili servis:** Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için asansör monte edenin kendi adına kurduğu servis istasyonunu ve/veya sorumluluğu kendinde olmak üzere sözleşme ile yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi olarak ifade edilmektedir.

## **ASANSÖRLER İÇİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR**

Asansörlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti Bakanlık denetim personeli tarafından asansörün hizmet aracı olarak kullanıldığı yerlerde (montaj mahalli) yıllık denetim programının yanı sıra, resen veya ihbar ve şikâyet yoluyla gerçekleştirilmektedir.

İhbar ve şikâyetler;

- Bakanlığın internet sitesinde yer alan Ürün Güvenliği İhbar/Şikâyet Formu üzerinden,
- İl müdürlüklerine ait e-posta adresleri kullanılarak,
- Çağrı merkezi kullanılarak,
- Mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılır.

PGD sürecinin başlayabilmesi için asansörün piyasaya arz edilmiş olması (kullanımda olması) ön koşuldur.

## **PİYASAYA ARZ KOŞULU**

Aşağıdaki hallerden biri veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda asansörün kullanımda olduğu Bakanlık tarafından kabul edilerek PGD süreci başlatılacaktır.

- Asansör monte eden tarafından AT uygunluk beyanı düzenlenmiş olması.
- İlgili idare tarafından tescil belgesi düzenlenmiş olması.
- Asansöre ilişkin montaj faturasının düzenlenmiş olması.
- Asansöre ait ilk bakım sözleşmesinin yapılmış olması.
- Asansörün kullanımda olduğunun bina sorumlusu tarafından yazılı olarak beyan edilmesi.

## **PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SÜRECİ**

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyeti öncelikle;

- Asansöre ve monte edene ait bilgi ve belgelerin incelenmesi ile başlar.
- Takiben ürünün duyusal incelemesiyle devam eder.
- Duyusal inceleme neticesinde; uygunluk veya ilgili teknik düzenlemeye uygunsuzluk veya güvensizlik şüphesi veya güvensizlik belirtisi veya güvensizlik tespitinde bulunulacaktır.
- Duyusal inceleme neticesinde, asansörün güvensiz olduğuna dair kesin belirtiler bulunması ya da asansörün güvensizliğine ilişkin şüphe duyulması halinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle PGD faaliyeti sonuçlandırılacaktır.

## **PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETİ NETİCESİ;**

**Uygunluk tespiti;** İlgili teknik mevzuatına uygun ürünün güvenli olduğu kabul edilerek Bakanlık tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti esnasında “uygunluk tespitinde” bulunulur.

**Teknik düzenlemeye aykırılık;** İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen asansördeki uygunsuzluğun insan sağlığına, can ve mal güvenliğine ve çevreye bir tehdit oluşturmaması durumunda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti esnasında “teknik düzenlemeye aykırılık” tespitinde bulunulur. Bu durumda;

- Tespit edilen uygunsuzluklar, düzeltilmesi amacıyla asansör monte edene bildirilecektir.
- Asansör monte edenin, uygunsuzlukları içeren yazının kendisine bildirilmesinden itibaren, düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü içinde denetimi yapan il müdürlüğüne taahhütte bulunarak en fazla bir aylık düzeltme süresi talep etmesi gerekmektedir.
- Düzeltme işlemini gerçekleştireceğine dair taahhütte bulunmayan asansör monte edenin düzeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilecektir.
- Uygunsuzlukların giderilmesi için süre verilmiş olan asansöre yanı uygunsuzluk için Bakanlıkça tekrar süre verilemez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun asansör monte edenin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti durumunda bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir.
- Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek amacıyla ilgili il müdürlüğüne taahhütte bulunmayan ya da bulunda dahi süresi içerisinde uygunsuzluğu gidermeyen asansör monte edene 4703 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.
- Bu durumda tespit edilen uygunsuzluklar bina sorumlusu/kat maliklerince giderilerek yapılan masraflar genel hükümler çerçevesinde asansör monte edene rücu edilecektir.

**Tablo 1.** Teknik düzenlemeye aykırılık ceza miktarı (2016)

4703 sayılı Kanun 12 nci maddesi (a) bendi ceza miktarı	Alt Limit	Üst Limit
	3.536 TL.	8.848 TL.

**Uygunluk işaretinde ve belgelerinde usulsüzlük;** Asansör üzerinde yer alan uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen belgelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde, ilgili il müdürlüğüne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde, 4703 sayılı Kanun’un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.

**Tablo 2.** Uygunluk işaretinde ve belgelerinde usulsüzlük ceza miktarı (2016)

4703 sayılı Kanun 12 nci maddesi (f) bendi ceza miktarı (2016)	Alt Limit	Üst Limit
	8.848. TL.	22.126 TL.

**Asansörün geçici olarak hizmet dışı bırakılması;** İlgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, asansörün güvenli olmadığına dair kesin belirtilerin bulunması halinde, ilgili il müdürlüğü tarafından test ve muayene işlemleri yapılmaya kadar asansörün geçici olarak hizmet dışı bırakılmasına karar verilerek bina sorumlusuna husus tebliğ edilecektir.

**Test ve muayene süreci;** İl Müdürlüğünce asansörün test ve muayenesine ihtiyaç duyulması halinde;

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağının ilgili bölümü doldurulur. Tutanağın bir nüshası, söz konusu asansöre müdahale edilmemesi gerektiği hususunu da içeren test ve muayene bilgilendirme yazısı ile birlikte asansör monte edene iletilir.
- Test ve muayene yapılacak asansöre ilişkin test ve muayene talep yazısı Türk Standardları Enstitüsüne iletilir. (3 gün içerisinde)
- İl Müdürlüğü ve Türk Standardları Enstitüsünce test ve muayene tarihi müştereken belirlenir.
- İl Müdürlüğü tarafından asansör monte edene test ve muayene planı iletilir.
- Asansöre ilişkin test ve muayene, asansörün monte edildiği yerde gerçekleştirilir.
- Asansör monte eden, test ve muayene işlemine katılım sağlar.
- Asansör monte edenin test ve muayeneye katılmamış olması, söz konusu işlemin gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez.
- İlgili il müdürlüğü test ve muayeneye gözlemci statüsünde iştirak eder.
- Test ve muayeneye tabi tutulmasına karar verilen asansörde düzeltme faaliyeti gerçekleştirilemez. Aksi halde, düzeltme faaliyetini gerçekleştirene 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.
- Türk Standardları Enstitü tarafından test talep yazısının kendisine iletilmesini müteakip 13 iş günü içerisinde test ve muayene faaliyeti gerçekleştirerek ilgili il müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda iletir.
- Karar verme yetkisi ilgili il müdürlüğüne aittir.
- Verilen karar sorumluluğu üstlenen firmaya iletilir.

**Güvensizliğe neden olan uygunsuzluk;** İlgili teknik mevzuata uygun olmadığı tespit edilen asansör güvensiz olarak tanımlanacaktır. Bu durumda;

- Asansör monte edene 4703 sayılı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.
- Güvensiz asansörün güvenli hale getirilinceye kadar kullanılmaması gerektiği il müdürlüğü tarafından bina sorumlusuna resmi yazı ile tebliğ edilir.
- Asansör monte edenin, uygunsuzluğa ilişkin bildirim kendisine tebliğ edilmesinden itibaren düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğine dair beş iş günü içinde taahhütte bulunması durumunda kendisine bir ay düzeltme süresi verilir.
- Belirtilen zaman içerisinde (beş iş günü) düzeltme yapacağına dair taahhütte bulunmayan asansör monte edenin düzeltme işlemini gerçekleştirmeyeceği kabul edilir.
- Bu durumda ilgili il müdürlüğünce ilgili idareye asansörün hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.
- Tespit edilen uygunsuzluğun asansör monte edenin kusuruna dayanmayan sebeplerle giderilmediğinin tespiti halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.
- Düzeltme yapacağını taahhüt etmeyen ya da etmesine rağmen kendisine tanınan süre içerisinde (bir ay) düzeltme işlemlerini gerçekleştirmeyen asansör monte edene 4703 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.
- Asansör monte eden düzeltmeye tabi tuttuğu asansörün periyodik kontrolünü ilgili A tipi muayene kuruluşuna yaptırır ve yeşil etiketi belirtir periyodik kontrol raporunu il müdürlüğüne sunar.
- Asansör monte edenin düzeltme işlemini gerçekleştirmemesi durumunda bina sorumlusu tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında bir montaj firmasına düzeltme işlemi yaptırılarak yeşil etiketi belirtir periyodik kontrol raporu il müdürlüğüne iletilir.
- Yeşil renkli bilgi etiketi iştirilmiş asansöre ait raporun il müdürlüğüne sunulması sonrasında asansör kullanıma açılır.

- Bina sorumlusu tarafından düzeltme işlemlerinin ve periyodik kontrole ilişkin hususların yerine getirilmesi durumunda masraflar asansör monte edene genel hükümler çerçevesinde rücu edilir.

**Tablo 3.** Güvensizliğe neden olan uygunsuzluk ceza miktarı (2016)

4703 sayılı Kanun 12 nci maddesi (b) bendi ceza miktarı (2016)	Alt Limit	Üst Limit
	17.700 TL.	44.257 TL.

**Tablo 4.** Düzeltici faaliyete ilişkin ceza miktarı (2016)

4703 sayılı Kanun 12 nci maddesi (c) bendi ceza miktarı (2016)	Alt Limit	Üst Limit
	3.536 TL.	8.848 TL.

**6- Suça iştirak durumunun tespiti;** Güvensiz olduğu tespit edilen asansörü ilişkin, asansörü ilgili idareye tescil ettiren firma ile asansörü monte eden firmanın farklı olduğunun tespit edilmesi durumunda;

- Her iki firmaya da 4703 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince idari para cezası uygulanır,
- Asansörün teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesinden asansörü tescil ettiren firma sorumludur,
- Asansörün tescil işlemini gerçekleştiren ancak asansörü monte etmediği tespit edilen firmaya belgesini usulüne uygun kullanmaması nedeniyle ayrıca 4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

## **PERİYODİK KONTROL FAALİYETİ VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETİ İLİŞKİSİ**

1) İl Müdürlüğünce asansöre yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürütülmesi esnasında, A tipi muayene kuruluşunca gerçekleştirilen periyodik kontrol neticesinde “kırmızı” renkli bilgi etiketi iliştiirildiğinin tespit edilmesi durumunda;

- Asansör kullanılmaya devam ediliyorsa bina sorumlusuna 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
- Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen sürenin dolmuş olduğunun tespiti halinde (30 gün) ilgili idareye asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.
- Söz konusu asansörün bakım faaliyetini yürüten asansör monte eden veya onun yetkili servisine yönelik Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında hizmet denetimi gerçekleştirilir.

2) İl Müdürlüğünce asansöre yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürütülmesi esnasında, A tipi muayene kuruluşunca gerçekleştirilen periyodik kontrol neticesinde “sarı” renkli bilgi etiketi iliştiirildiğinin tespit edilmesi durumunda;

- Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen süre dolmamışsa,

belirlenen uygunsuzluğun verilen süre içerisinde düzeltilmesi gerektiği hususunda bina sorumlusuna bildirimde bulunulur.

- Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında asansördeki uygunsuzluğun giderilmesine yönelik bina sorumlusuna verilen süre dolmuşsa (60 gün) ilgili idareye asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi için bildirimde bulunulur.

3) Kırmızı veya sarı etiket almış olan ve garanti kapsamında bulunan asansöre yönelik PGD yapılmasına Bakanlıkça karar verilebilir.

4) Periyodik kontrol neticesinde A tipi muayene kuruluşunca asansöre yeşil renkli bilgi etiketi iliştilirilmiş olması o asansöre yönelik PGD yapılmasına engel değildir.

### **SORUMLULUK SAHİBİNİN TESPİTİ:**

- Monte etmiş olduğu asansöre yönelik Asansör Yönetmeliği kapsamında AT Uygunluk Beyanı düzenleyerek piyasaya arz eden asansör monte eden asansöre ilişkin tüm sorumluluğu üstlenir.
- Asansör monte eden, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sonucunda tespit edilen uygunsuzluğun kendisinden kaynaklanmadığını, asansörün piyasaya arzından sonraki süreçte kendi bilgisi dışında asansöre yönelik gerçekleştirilen bakım, onarım veya herhangi bir aksam değişimi veya revizyon işleminden kaynaklandığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulur. Bu durumda sorumluluk, bakım, tamir, aksam değişimi veya revizyon işlemi yaparak ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen kişiye ait olur.
- Bina sorumlusunun asansör monte edeni veya sorumluluk sahibini (bakım, tamir, onarım veya revizyon faaliyeti yürüten firma) belgelerle ispatlayamaması durumunda, asansörün güvenli hale getirilmesine dair sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.
- Kendisi tarafından monte edilmeyen asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden ya da onun yetkili servisi, bakım sözleşmesi imzalamasıyla birlikte bakımını yapacağı asansör için durum tespit raporu hazırlamasıyla birlikte bir önceki firmadan kaynaklanan uygunsuzlukları üstlenmek zorunda kalmayacaktır.

### **ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA BİLDİRİM**

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sonucunda bir yıl içerisinde üçten fazla güvensiz asansörü tespit edilen asansör monte edene ait bilgiler il müdürlüğünce ilgili onaylanmış kuruluşa bildirilerek asansör monte eden hakkında ilgili mevzuat şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda yeniden değerlendirme yapması talep edilecektir.

Onaylanmış kuruluşun bahse konu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş hakkında 4703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan yaptırımlar uygulanacaktır.

### **KAYNAKLAR**

- [1] **T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı**, 27.01.2016, *Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği*.
- [2] **Bakanlar Kurulu**, 27.01.2016, *4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun*.
- [3] **Bakanlar Kurulu**, 27.01.2016, *1705 sayılı Ticarete Tağışın Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun*.