

YEST: Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına ait Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği

Mehmet Bozkırlioğlu

[Elektronik ve Haberleşme Mühendisi]

[Bu yazının en zor kısmı herhalde "Resmi Gazete" de yayınlanmış bir yönetmeliği anlatırken didaktik bir dil kullanmamaya çalışmak olacak. O zaman yönetmeliğin hazırlanmasına sebep olan olaylar gibi örneklerle başlayalım ki hayat ile bağlı kurulmuş olsun.]

Tarih: 26.05.2009 Yer: Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Saat: ~ 02.00ⁱ

Binanın zemin katında bulunan radyoloji bölümünden çok da büyük olmayan bir yanım çıkar. Yanının çıktığı noktada yanım algılama sistemi çalışmaz. Binanın elektrik ve oksijen tesisatı, aynı kablo bacası kullanılarak döşenmiş durumda. Bina tesisatında kullanılan kablolar alev almaz veya yandığında zehirli gaz üretmeyen halojenden arındırılmış özellikle kablolar değil. Kablo bacasında katlar arasında, alev ve dumanı engelleyecek ve geciktirecek 'yanım şiltesi, yanım şapı' da bulunmamakta. Sonuç olarak, 3. kattaki yetişkin yoğun bakım bölümünde tedavi gören dokuz hasta yaşamını yitiriyor. [Hastanenin 2002'de geçici ruhsatı bile olmadan açıldığını ve tesisatlar ile ilgili kesin kabulün yapıldığı 2004 yılında da yanım tehlikesi atlattığını da burada not olarak düşelim.]

Yanım sonrası yetkililere yapılan açıklamalara bakıldığından öne çıkanlar; "kaza" ve "kader" olur. "Kaderin, hayrin ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak imanın şartıdır." "Tebbir", "Denetim" ve "Sorumlular" gibi kelimeler, soru cümlelerinde kullanıldığıyla kalır. Bırkaç suçlu bulunur, bütün suç onların üzerine atılır. Binanın neden tamamlanmadan açıldığı, sonradan yapılan ek ve değişikliklerin neden uygun bir şekilde yapılmadığı, buna göz yumanlar, buna zorlayanlar ve sistemin kendisi ortaya çıkan toz duman içerisinde tartışmadan uzak tutulur.

Bu yazının yazılıdığı günlerde katliam gibi bir iş cinayeti daha yaşanmıştır. Soma'da bir kömür ocağında çıkan yanım sonrasında 301 işçi hayatını kaybetmiştir. Yaşananlara ilişkin son rapor hala ortada olmasa da, ilk günden ulaşan ve konuya dair en güvenilir açıklamaları yapan EMO heyetinin tespitleri olayın vahemetini gözler önüne sermektedir. Çikan yanım sonrası madenin içine doğru hava dolaşımını sağlayan fanların tahliye yönünde çalışmasının olaydan ancak üç saat kadar sonra ve el ile müdahale sonrasında sağlanmış olduğu iddiaları oldukça vahimdir. Yanım

Nusret Gerçek

[Elektrik Mühendisi]



sırasında oluşan zehirli gazlarla dolu havanın, uygun algılama sistemleri ve anında otomatik olarak yönleri değiştirilebilen fanlar ile ocaktan tahliye edilebileceği ihtimali, içimizi açtan başka bir şüphedir. Uygun mühendislik çalışmaları ile kazalar önlenebilir ve kaderin akışına müdahale edilebilir.

Bu ve benzeri örneklerin acı bir şekilde gösterdiği gerçek; yapılardaki güvenlik ve konfora yönelik bileşenlerin de, en az bina içi elektrik tesisatları kadar hayatı önemde olduğudur. Yıllar içerisinde konuya ilgili meslektaşlarımızın çalışmalarının sonucunda TMMOB EMÖ Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına ait Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğiⁱⁱ (YEST) Resmi Gazete'nin, 1 Temmuz 2012 tarihli 28340 sayısında yayınlanmıştır. Yönetmeliğin hazırlanması ve yayımında özellikle 2006 yılında kurulan Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonunun (Elektronik Mühendisliği MEDAK) büyük emeği vardır.

Yönetmelik toplamda 10 maddeden oluşan bir çatı yönetmeliktir ve genel olarak aşağıdaki tanımları yapar:

- Risk sınıfları,
- Hizmet alanları,
- İşveren yükümlülükleri,
- Hizmet bedelleri ve mesleki denetimleri.

Bu çatının amacına uygun olarak şartname ve yönnergeler ile altının doldurulması planlanmaktadır. Yönetmelikte YEST olarak kullanılan kısaltma, aslında birer mühendislik uygulaması olarak değerlendirilmesi gereken bileşenleri, (madde 3 j bendi) "Elektrik akımını geçiren, iletken, yarı iletken, direnç, kondansatör, induktans, vakum tüpleri gibi alt bileşenlerle ve mikro ölçekli yapılarla imal edilen bileşenlerin ve bu bileşenlerin montajıyla meydana gelen aygıtların, kablolu, optik lif, tel kablo veya elektromanyetik dalgalarla analog ya da

sayısal yöntemlerle birleştiği ve etkinleştiği; yapı veya yapı dış sahasında güvenlik, konfor, bilgi akışı, ses, görüntü gibi işlevleri yerine getiren yanın algılama ve uyarma sistemi, güvenlik elektroniği sistemleri, elektronik haberleşme sistemleri, yapılarda konfora yönelik elektronik sistemleri ve tesisatları," olarak tanımlamaktadır.

Elbette bu ülkede tesisat yönetmeliği çıkartmak sadece bakanlıkların uhdesindedir. İşbu yönetmelik sadece oda ve üyesi mühendisleri bağlayan bir "mühendislik hizmetleri" ve uygulamanın nasıl yapılacağına dair bir yönetmeliktir. Yıllar önce (2005 yılında) bakanlığa taslak metin olarak sunulan "Elektrik İç Tesisleri Yönetmelik Taslağı", nasıl yillardır bekliyorsa, bu ve benzeri önerilerin hayatı geçmesi de uzun yıllar alacaktır. Ancak kısaltılmasının YESHAMHY yerine YEST olarak anılmaya devam etmesi de bir hedefi içerisinde barındırır. Bu yönetmelik elektronik sistemlerin de bir tesisat yönetmeliği olarak yürürlüğe girmesinin

PANEL: MADENLERDE İŞÇİ GÜVENLİĞİ VE SOMA

WIN Fuarları kapsamında 7 Haziran 2014 günü Madenlerde İşçi Güvenliği ve Soma paneli düzenlendi. Şubemiz tarafından düzenlenen panel, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi (Beylikdüzü) Marmara Salonunda Saat: 14:00-16.00 arasında gerçekleştirildi.

Yöneticiliğini 38. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S. Nur Güleç`in yaptığı panele panelist olarak; Makina Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Bilge, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Ünal ve



Odamız üyesi
Bülent Özgümüş katıldılar.

40 izleyicinin takip ettiği panelde; madenlerin işçi sağlığı ve işgüvenliği açısından bilimsel gereklilikler, elektrik tesisatının kurulmasında gözetilmesi gereken standartlar, madenlerin çalışma usulleri ve zorunlulukları yanında Soma'daki güncel gelişmeler ve sonuçları ele alındı.

301 madencinin yaşamına mal olan kazaların meydana gelmesinin bugünkü bilim ve teknolojinin gelişim seviyesi açısından bir zorunluluk olmadığı, üretim ve kar baskısının yarattığı sakıncaların bağımsız ve bilimsel denetim mekanizmaları kurularak aşılabilceği vurgulandı.

Not: İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, rahatsızlığı nedeniyle panelimize katılamadı.

