

BASIN AÇIKLAMASI – 11.07.2026

DENETİMSİZLİK, YETERSİZ MEVZUAT VE İHMALLER CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR!

Karamürsel ile Yalova sınırında bulunan Kaytazdere'deki bir araç yıkama işletmesinde meydana gelen olayda, baba Samim Okur ile oğlu Olcay Okur'un elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Samim Okur ve Olcay Okur'a ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Olayın araç yıkama ekipmanından mı yoksa iş yerinin elektrik tesisatından mı kaynaklandığı, teknik incelemeler ve bilirkişi raporları sonucunda kesinlik kazanacaktır. Ancak yaşanan bu acı olay, elektrik tesisatlarının projelendirilmesi, uygulanması, bakımı ve denetiminin yaşamsal önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Araç yıkama işletmeleri; suyun, nemin, metal gövdeli elektrikli ekipmanların ve insanların bir arada bulunduğu, elektrik çarpması riskinin yüksek olduğu çalışma alanlarıdır. Bu işletmelerde elektrik tesisatının standartlara uygun olması, etkili bir topraklama sisteminin bulunması ve insan hayatını koruyacak uygun koruma cihazlarının kullanılması zorunludur.

Elektriksel güvenliği denetlenmemiş her tesis bir risk alanıdır.

Kaçak akım koruma cihazlarının ve diğer koruma donanımlarının tesisatta yalnızca bulunması yeterli değildir. Bu cihazların doğru seçimi, açma akımı ve açma süresi değerleri, topraklama sisteminin etkinliği, ekipmanlardaki gövde kaçakları ile kablo ve bağlantıların güvenliği yetkili mühendisler tarafından belirli aralıklarla ölçülmeli, test edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Elektrik tesisatları ve elektrikli ekipmanlar zamanla yıpranabilir; kabloların izolasyonu bozulabilir, koruma cihazları işlevini kaybedebilir ve metal yüzeylerde tehlikeli gerilimler oluşabilir. Bu risklerin gözle veya yüzeysel kontrollerle belirlenmesi mümkün değildir. Denetimlerin amacı, insan hayatını koruyan sistemlerin gerçekten çalışıp çalışmadığını doğrulamaktır.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak yıllardır vurguluyoruz: **Elektrik kaynaklı ölümler kader değildir.**

Bu ölümler; denetimsizliğin, yetersiz mevzuatın, bakım eksikliklerinin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasının ve elektrik tesisatlarına yetkin olmayan kişilerce müdahale edilmesinin ağır sonuçlarıdır.

Yerel yönetimleri, ilgili bakanlıkları, denetim kurumlarını ve tüm işletme sahiplerini elektrik güvenliği konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bu vesileyle;

20 yıl gecikmeli olarak ancak geçtiğimiz yıl TEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği güncelleme çalışmanın ivedilikle tamamlanması çağrısı yapıyoruz.

Olayın bilimsel ve teknik esaslar doğrultusunda tüm yönleriyle araştırılmasını, varsa ihmali ve sorumluluğu bulunanların belirlenmesini bekliyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak, teknik inceleme ve değerlendirme süreçlerinde kamu kurumlarına gerekli mesleki desteği sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.

**TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu**

11.07.2026