

# Termokaynak Sistemi

Gökhan Akman  
Amper Elektrik

Termokaynak; elektriksel olarak irtibatlandırılması gereken eklerde; bakır-bakır, bakır-çelik, çelik-çelik, alüminyum-bakır, alüminyum-alüminyum gibi farklı metaller için bile çok kolay uygulanabilen, problemsiz, ke-

sin, çağdaş bir teknolojidir.

Termokaynak olayı; alüminyum bakır oksit maddelerinin ekzotermik reaksiyon neticesinde ortaya çıkan erimiş bakırın, eki meydana getirmesi ile gerçekleş-


şir. Erimiş haldeki bakır, eklenecek maddelerle moleküler seviyede bağlanır. Bu yüzden ek bölgesi eklenecek iletkenlerle kesintisiz bir iletim yolu oluşturur.

Dolayısıyla; kontak noktaların bakımı, bozulması, korozyonu hiçbir zaman söz konusu olamaz.

Furseweld Termokaynak uygulama elemanları kaynak potası, kaynak tozları pota penseleri, pota kazıcıları, tel firça, çakmak, yağ sökücü, pota macunu vb. den oluşmaktadır. Tüm ekipmanlar hafif ve kolay taşınabilir parçalardan meydana gelmiştir. Bunun sonucunda, zamandan, işçilikten diğer uygulamalara oranla kıyaslanamayacak karlılık sağlar.

## Furseweld Termokaynak Sisteminin Üstünlükleri

- Furseweld metali kendisiyle aynı kesitteki iletkenle eşdeğer akım ve ısı taşıma kapasitesine sahiptir.
- Zamanla bozulma kesinlikle



yoktur.

- Moleküler bağların oluşmasıyla korozyona ve malzeme kayiplarına uğramaz.
- Deşarj akımlarından sonra yapışal hiçbir bozulma olmaz.
- İşçilik maliyeti çok düşüktür. (Akım taşıma ve yapışal kalitesi yüzünden, kıyaslama yapılamayacağı halde kaynak işçiliginde göre en az 10 misli ucuzdur.
- Uygulaması için gerekli ekipman çok hafifdir.
- Özel bir ustalık ve beceri gerektirmez.
- Uygulanması için ilave bir enerji gerekmeyez.
- Alüminyum, bakır, galvanizli çelik, çelik gibi farklı metallerin birbirileyle eklenebilmesi mümkündür. Bakım gerekmeyez.

### Topraklama İletkeni Kesit Hesabı

Hata akımı oluşturgunda olay süresince erimeye dayanabilecek iletken kesitinin akım değerine bağlı olarak tayini IEEE.80 standardındaki Onderdonk bağıntısı ile bulunur.

$$I = A \sqrt{\frac{T_m - T_a}{234 + T_a}} + 1$$

$$I = A \sqrt{\frac{33}{S}}$$

I= Hata akımı (amper)


A= İletken kesiti (Cmil) (1 Cmil = 1.974\*mm<sup>2</sup>)

S= Hata akımı süresi (Sn)

T<sub>m</sub>= İletkenin dayanabilecegi max.sıcaklık (°C)

T<sub>a</sub>= Ortam sıcaklığı (40 °C)

Bakır için T<sub>m</sub>=1083 °C alınırsa Onderdonk bağıntısı



$I = A/(6,95\sqrt{S})$  şeklinde yazılabilir.

EE.80 standartına göre Onderdonk bağıntısı şu şekli alır:

$$A = 9,12 \cdot I \sqrt{S}$$

Civatalı veya sıkıştırmalı ekte ise, ekin dayanabileceği max.sıcaklık, IEEE.80'e göre 250°C olmalıdır;

$$A = 11,54 \cdot I \sqrt{S} \text{ olur.}$$

Sonuç olarak; belirli bir akım taşıma kapasitesi için farklı ek me-



todları uygulanmış topraklama sistemlerinde yukarıdaki bağlantılar dikkate alınarak gereken iletken kesitleri ile ilgili şematik gösterim aşağıdaki gibi olacaktır.

#### Termokaynak Yapımı

1- Furseweld ek yapabilmek için pota, pota pensesi ve kaynak tozuna sahip olmak gereklidir.



2- Pota pensesi, potaya takılır. Pota parçalarının sızıntısız kapanması kontrol edilir.



3- Pota imkan varsa, açık vaziyette pürmüz veya piknik tüp gibi bir ocaklı, 80-100 °C'de ısıtılır. (1-2 dakika yeterli) potanın nemini kaybetmesi sağlanır.



4- Ek yapılacak iletkenlerin ek olacağı bölgeleri zımpara veya ege ile temizlenip iletkenlerin kesinlikle ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde potada parçalanma olabilir.

5- Eklenecek iletken, potadaki yerine yerleştirilir ve pota, pense yardımıyla sıkıştırılır.

6- Kaynak tozu kutusundan çıkan, metal ince diskler (pullar) pota üst bölme deligini kapatacak şekilde yerleştirilir.

7- Kaynak tozu potanın toz haznesine doldurulur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ateşleme tozu ile tepkime tozunun birbirinden ayrı dökülmESİdir.

Kutuda üstte tepkime tozu alt kısmında ise ateşleme tozu bulun-

maktadır. İlk dökülen toz tepkime tozudur. Tepkime tozu yavaş yavaş dökülmeli asla ateşleme tozu ile birlikte dökülmemelidir. Ateşleme tozu filit gibi potanın kapağının açık kenarından başlayarak potanın içine doğru dökülür. İşlem bitince pota kapağı kapatılır.

8- Kivilcim atabilen çakmakla

ateşleme yapılır.

9- Potadaki ermiş madenin üst yüzeyi kiraz rengine gelince pota pense yardımıyla açılır. Temizliği yapılarak bir başka ekte aynı şeyler tekrarlanır.

Ayrıntılı bilgi için:  
[g.akman@amper.com.tr](mailto:g.akman@amper.com.tr)