

## Havuzlar İçin Acil Önlem Çağrısı

**Çeşme Alaçatı'da bir sitede havuzun bakımını ve temizliğini yapan iki işçinin motor dairesinde elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetmesi üzerine EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 8 Haziran 2019 tarihinde yazılı bir açıklama yaparak, denetim eksikğine dikkat çekti.**

Yaz aylarında özellikle havuzlarda elektrik kaynaklı kazaların sayısı artış yaşandığına dikkat çekilen açıklama şu ifadeler yer verdi:

“Elektrik çarpması sonucunda ölümlere neden olan kazalar büyük ölçüde yeterli önlem alınmaması ve elektrik tesisatlarının denetlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle elektrik tesisatlarının standartlara ve yönetmeliklere uygun tesis edilmesi, işletme ve bakımına da önem verilmemesi kaçınılmaz olarak bu ka-

zalara neden olacağını vurgulamamız gerekir.”

Çeşme Alaçatı'daki kazaya ilişkin detayların bilirkşi incelemesi sonucu ortaya çıkacağına vurgu yapılan açıklamada, “söz konusu tesiste iyi projelendirilmiş, kontrolden geçmiş, kontrol sonrası eksikleri giderilmiş bir elektrik tesisatı olsaydı, olası insan hatalarına rağmen bu kaza önlenebilirdi” denildi. Binalarda elektrik tesisatının uzman elektrik-elektronik mühendisleri tarafından projelendirilmesinin ön şart olduğuna değinilen açıklamada, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ni güncellenerek yayımlanması çağrısı yapılırken, “Belediyelerin, mevcut yönetmelikte havuzlara ilişkin detaylar yer almasa da ek tedbirler almaları zorunludur. Elektrik çarpmalarına karşı tüm elektriksel donanım ve cihazlar için doğru-

dan veya dolaylı temasa karşı koruma önlemleri alınmalıdır” uyarısına yer verildi.

Tüm elektrik tesislerinin düzenli olarak bakımının yapılması ve bu tesislerin periyodik olarak kontrol edilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Odamız, can güvenliği için alınacak önlemleri 'kaynak israfı' olarak gören anlayışa karşı uzun yıllardır mücadele etmektedir. Yurttaşlara, bina yöneticilerine, işletmecilere, hastane, yurt ve okul yönetimlerine 'zorunlu' olmasa da ek önlem alma çağrımızı yeniliyoruz. Yurttaşlar, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla binaları veya tesislerindeki elektrik ve elektronik sistemlerin kontrol edilmesi ve eksiklerinin belirlenmesi için Şubemizden bilgi alabilirler.”

## Tesisat Kontrolü Hayat Kurtarır

**EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, İzmir Urla'da bahçe çitine temas eden üniversite öğrencisi ve İstanbul Eyüpsultan'da parkta oynarken aydınlatma direğindeki kaçak elektrik akımına kapılan çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine, 21 Haziran 2019 tarihinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) elektrik kaynaklı kazaları değerlendirdi.**

Kazaların büyük kısmının yetkisiz ve uzman olmayan kişilerin elektrik tesisatlarına, temel mühendislik ilkelere aykırı, projersiz, dağıtım şirketlerinin onay ve denetim süreçlerinden geçmeden yaptıkları ekler ve diğer müdahalelerden kaynaklandığını ifade eden Uğurlu, “Bu kazalar elektrik tesisatlarının denetlenmesi ve denetim sonrası tespit edilen eksiklerin

giderilmesiyle önlenbilir. Teknik olarak, tüm elektriksel donanım ve cihazlar için doğrudan veya dolaylı temasa karşı koruma önlemleri alınabilmektedir. Başta çocuklar olmak üzere tüm canlılar, uzman mühendislerin görüş ve önerileri doğrultusunda, elektrik tesisatına olası bir temasın ölümcül etkilerinden korunabilirler” diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların park-bahçe gibi alanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladıkları işaret eden Uğurlu, her yaz onlarca çocuğun serinlemek için girdikleri, bele-

diyelere ait süs havuzlarında hayatını kaybettiğini hatırlattı. EMO'nun havuzlara ilişkin uzun yıllardır dile getirdiği önlemlerin halen alınmadığına vurgu yapan Uğurlu, “Belediyelerin, yönetmelikte havuzlara ilişkin detaylar yer almasa da ek tedbirler almaları zorunludur. Öncelikle havuzlarda su altında çalışan elektrik tesisatı acilen denetlenmelidir” çağrısı yaptı.

