

ACİL 112

İŞ KAZALARI



1 Aralık Aydın - Elektrik akımına kapılan işçinin yaşam mücadelesi
Aydın'ın Köşk ilçesinde pencere takarken yüksek gerilim hattına değen işçi ağır yaralandı. Olay, önceki gün Köşk Merkez Çarşı Mahallesi Başçayır Caddesi üzerinde yapımı devam eden 5 katlı işyeri inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işyerinin kapı ve pencere işlerini alan plastik doğrama işletmesinde çalışan Hakkı Demirbilek, işyerinde imalatı tamamlanana kapı ve pencereleri monte etmek için 2 iş arkadaşıyla birlikte inşaatla geldi. İnşaatın oval olarak planlanan ön cephesindeki pencereleri monte edebilmek için çatıya bağlanan ipele binanın dışına sarkarak çalışmaya başlayan Demirbilek, ikinci kat pencerelerini monte ederken binanın ikinci katı hizasından geçmekte olan yüksek gerilim hattındaki tellere değdi. Köşk merkez ile bağlı köylerin elektrik ihtiyacını karşılayan ve şehir merkezindeki çok alçak bir noktadan geçen yüksel akım hattında elektrik akımına kapılan Demirbilek, beline bağladığı ipin sayesinde boşlukta hareket edip akımdan çıkarak ölmekten son anda kurtuldu. Büyük bir panik yaşayan iş arkadaşlarının zamanında müdahalesiyle işyerinin ikinci kat balkonuna

çekilen işçiyi ilk müdahaleyi iş arkadaşları ve daha önceden ilk yardım eğitimi alan bir çevre esnafı yaptı. Yüksek gerilime kapılması nedeniyle elbiseleri parçalanan, yüzü, boğazı, vücudunun değişik yerleri ve ayaklarının altında derin yaralar oluşan Demirbilek'e müdahale eden vatandaşlar, 112 Acil Servis ekipleri gelinceye kadar Demirbilek'in ayaklarını toprakla ovaladı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Demirbilek, yoğun bakım ünitesindeki kontrolünün ardından önce Denizli Pamukkale Üniversitesi hastanesine ve daha sonrada Denizli'de yeterli imkânların bulunmaması nedeniyle İzmir'e sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Demirbilek'in tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

4 Aralık Edirne - Üst geçit inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Paşayığıt Beldesi'nde elektrik akımına kapılarak üst geçitten yere düşen bir işçi ağır yaralandı. Paşayığıt Beldesi'nde inşa edilen üst geçitte çalışan 25 yaşındaki Celal Düzenli isimli işçi, elindeki demir çubukla geçidin üzerine çıktı. Düzenli, bu esnada elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattı kablolarına değmesi üzerine akıma kapıldı. Yere düşen Celal Düzenli ağır yaralandı. Düzenli, olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

8 Aralık Bursa - Elektrik çarpan işçi ağır yaralandı

Orhangazi İlçesi'nde 4 katlı binanın çatısında çalışan 45 yaşındaki Halim Uludoğan yüksek gerilim hattına kapılarak ağır biçimde yaralandı. Yaralanarak çatıda yığılıp kalan Uludoğan, itfaiye ve acil servis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza dün Muradiye Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı tadilatı işini yapan Halim Uludoğan, yağmur suları için yapılan metal olukları çatıya doğru ipe çekmek istedi. Çalışma sırasında yaklaşık 6 metrelik olan metal oluklar binanın önünde bulunan yüksek gerilim hattı tellerine çarptı. Olukların yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan Halim Uludoğan apartmanın çatısında yere yığıldı. Olay sonrasında aşağıda bulunan işçiler hemen 112 Acil Servisi aradılar. Binanın çatı katında yığılıp kalan Uludoğan için Orhangazi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekipleri seferber oldular. Sedyeye bağlanan Uludoğan çatıdan indirilerek ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 Aralık Yalova - AKSA termik santrali inşaatında ölüm

Yalova halkının süreklileşen protesto eylemlerine sahne olan AKSA termik santralinde, inşaatla çalışan ve Taşköprü'de yaşayan 33 yaşındaki 1 çocuk babası Musa Erdem adlı işçi, kaza sonucu öldü. AKSA termik santral inşaatında çalışan Musa Erdem, vinci calaskalarından birinin kopması sonucu düşen tonlarca ağırlıktaki boruların altında kalarak ağır yaralandı. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.